

К-УОС


А1. ШС (Шлейфы сигнализации)			
Вход упр-ния "с.к." 1		1	
		2	
Вход упр-ния "с.к." 2		3	
		4	
Вход упр-ния "с.к." 3		5	
		6	
Вход упр-ния "с.к." 4		7	
		8	
Вход упр-ния "с.к." 5		9	
		10	
Вход упр-ния "с.к." 6		11	
		12	
А1. RS-485			
Интерфейс RS-485	A	1	
	GND	2	
	B	3	
U1. Выходы 12 В			
Выход питания 12В		+	1
		-	2
		+	3
		-	4
U1. Вход 1			
Вход 24В	+	1	
	-	2	

Подключение устройств ("сухие" контакты) (до 6 шт.)
Питание устройств по ШС не предусматривается.
(Для питания извещателей 12В предусмотрены клеммы "U1. Выходы 12 В")

Линия интерфейса RS-485

Подключение питания внешних устройств 12В (суммарно до 0,5А)

Подключение электропитания шкафа 24В от К-ШТД или БРП 24В



Инв. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Схема подключения К-УОС	Лист
							8/н