

27.08.2020 № _____

Уведомление о снятии с производства

С 1.09.2020 извещатели охранные ИД-70 снимаются с производства и более не доступны для заказа. На замену данной позиции будет выпускаться извещатель ИД2-70. Извещатели имеют одинаковый функционал и технические характеристики.

Отличия ИД2-70 от ИД-70:

- корпус имеет заднюю крышку,
- коммутация с внешними цепями осуществляется через клеммные колодки, находящиеся на плате под задней крышкой.

С уважением, директор
ООО «НПФ «Полисервис»



Самойлов Н.А.